

Comunicación



Útiles que faltan a las máquinas. -

Oficina Chacabuco, 10 de Dicie. de 1937
Señor

Jefe del Depto. de Bienestar Social

Presente

Muy Señor mío:

Con visita a nuestra Escuela, el Sr. Técnico de las máquinas de coser inspeccionó las diversas que existen para las Clases de Bordado a Máquina y pudo observar que faltan, para su buen funcionamiento, las siguientes piezas:

1 Bobina	\$ 40.-	4 Planchas	\$ 28.-
3 Bisagras	45.-	2 Eijinas	30.-
3 Gomas	6.-	2 Bastidores	20.-
1 Hira-hilo	3.-	2 "	10.-

94

\$ 182

Esto hace un total de \$ 182.-

Saluda a Ud. muy atte.

Octavia G. de Laburthé

Directora Accidental